




# ②iXacs 活用した プチ（ちょこっと）改善事例

## 歩行短縮

# iXacsから問題点確認



# 問題点を現地現物調査



歩行が長いから目標CT  
が回れないのか・・・

OP6とOP7  
の間に結構隙間  
あるな・・・

この隙間を詰めれば  
歩行短縮になるかも

改善前



改善後



機械の間を20センチ詰めれた！


歩行短縮できたから  
目標CTできるかな？




# 効果確認

ヒストグラム


改善前



改善後



効果  
4 1.4 s → 4 0.9 2 s  
CT 0.5 秒短縮



次回へ  
つづく