


④ iXacs 活用した プチ（ちょこっと）改善事例

CT短縮

iXacsから問題点確認



来月から忙しくなるから少しでもCTを上げたいな～。





問題点を現地現物調査



扉の開きが狭いから作業
がやりにくそうだなあ...
しかも起動スイッチが
入れにくそう!!


対策案を出し対策

改善後



シリンダー交換して
間口を広げた！
起動スイッチも
いれやすいね！

効果確認



0.8SのCT短縮成功。
0.1秒まで正確なデータ
で見れると効果も
わかりやすいね！

大分、ラインが回り
やすくなりました。



次回に
つづく！