

⑦iXacs 活用した プチ（ちょこっと）改善事例

歩行改善

■ 設備稼働 ■ 品質チェック ■ 設備停止 ■ 4S・切粉処理・終了作業

掃除

18分


観覧方法

分析メニュー→状態履歴→一覧表示

掃除に18分って何に時間掛かっているんだろう??




問題点を現地現物調査



対策案を出し対策


改善後



ラインに
掃除道具を設置し
手元化！！
歩行短縮！



改善後



現地現物すると
色々ムダに
気づけますね！

手元化により
2分40秒の短縮に
成功！

次回へ
つづく